

Via monte Nero, 40/B - 21049 TRADATE (VA) ITALY Phone: +39 (0)331841070 - e-mail:datexel@datexel.it - www.datexel.it

# Trasmettitore compatto configurabile da P.C.

# **DAT 1010-OEM**

## **CARATTERISTICHE**

- Ingresso configurabile per RTD, mV e Resistenza
- Uscita configurabile in Corrente da 4 a 20 mA con funzione di damping
- Configurabile da Personal Computer tramite PRODAT e cavo CVPR\_OEM
- Elevata precisione
- Conformità CE/ UKCA



DESCRIZIONE GENERALE
Il trasmettitore DAT1010-OEM è in grado di misurare e linearizzare la caratteristica di temperatura di sonde RTD, convertire una variazione lineare di resistenza o segnale di tensione. I valori misurati vengono trasmessi sul loop di corrente 4÷20 mA. Il dispositivo garantisce una elevata precisione ed una misura molto stabile sia nel tempo che in temperatura.

La programmazione avviene tramite PC utilizzando il programma di configurazione DATAPRO, sviluppato da DATEXEL ed operante in ambiente "Windows™".

Nel caso in cui sia necessario utilizzare un sensore con una caratteristica di uscita non standard è possibile eseguire via software una linearizzazione per

punti (Custom) in modo da ottenere in uscita un segnale lineare. Per le sonde RTD e Resistenza è prevista la compensazione del cavo a tre o quattro fili.

I valori di inizio e fondo scala di ingresso ed uscita sono impostabili in qualsiasi punto della scala. Sono inoltre disponibili l' opzione di allarme sensore interrotto con impostazione del valore di uscita come fuori scala alto o fuori scala basso e la funzione di damping, ovvero la possibilità di inserire un filtro programmabile fino a 30 secondi per ridurre le eventuali repentine variazioni del segnale di ingresso.

Il trasmettitore è progettato per essere montato all'interno di sensori cilindrici.

### **ISTRUZIONI DI IMPIEGO**

Le connessioni devono essere effettuate in base a quanto indicato nella sezione "Collegamenti lato uscita/alimentazione" e "Collegamenti lato ingresso". Per la fase di configurazione, calibrazione e le modalità di installazione del trasmettitore fare riferimento alle sezioni " Configurazione e calibrazione DAT1010-OEM " e "Istruzioni per l' installazione".

## SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

INGRESSO				USCITA			SPECIFICHE GENERALI		
Tipo ingresso	Min	Max	Span min	Tipo uscita	Min	Max	Span min	Tensione di alimentazione	10 32 Vcc
Tensione mV	-100 mV	+700 mV	2 mV	Corrente diretta Corrente inversa	4 mA 20 mA	20 mA 4 mA	4 mA 4 mA	Protezione invers. polarità  CONDIZIONI AMBIENTALI	60 Vcc max
RTD(*) 2,3,4 fili Pt100 Pt1000 Ni100 Ni1000	-200°C -200°C -60°C -60°C	850°C 200°C 180°C 150°C	50°C 50°C 50°C 50°C	Calibrazione uscita Corrente ± 7 uA  Deriva termica (1) Fondo Scala ± 0,01% / °C				Temperatura operativa Temp. di immagazzinaggio Umidità (senza condensa) Altitudine massima Installazione Categoria di installazione	-40°C +85°C -40°C +85°C 0 90 % 2000 m slm Corpo Sensore II
RES. 2,3,4 fili Basso Alto	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Valori di fuori scala Valore max. uscita 20,5 mA circa Valore min. uscita 3,8 mA circa Valore max. fault 21,6 mA circa Valore min. fault 3,5 mA circa				E L = 40 mm H = 15,8 mm circa 5 g.
				Costante di tempo Damping Selezionabile da 0,3 a 30 secondi. Valore 0: funzione non attiva.  Tempo di risposta (10÷ 90%) 400 ms circa Caratteristica di carico - Rload (carico in serie al loop di ingresso in funzione della tensione di alimentazione del loop stesso)  Ohm				Emissione UKCA (Rif S.I. 2016 N°109' Immunità	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Calibrazione ingrando RTD Res. Basso Res. Alto mV Impedenza di ing mV Linearità (1) RTD Influenza della R mV RTD 3 fili RTD 4 fili Corrente di eccita Tipico	il maggio il maggio il maggio il maggio il maggio resso >= 10 Ms ± 0,1 % f di linea (1 <=0,8 uV 0,05%/Ω 0,005%/Ω	re di $\pm 0,1\%$ re di $\pm 0,2\%$ re di $\pm 0,1\%$ $\Omega$ .s. /Ohm (50 $\Omega$ max $\Omega$ (100 $\Omega$ ma	f.s. e $\pm 0.2^{\circ}$ C f.s. e $\pm 0.15 \Omega$ f.s. e $\pm 1 \Omega$ f.s. e $\pm 10 \text{ uV}$ bilanciati) ix bilanciati)	750 500 0 7  (1) riferiti allo Span di ing	18		nax. e min.)		

### **CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE DAT 1010-0EM**

Attenzione, prima di eseguire questa operazione, verificare che i driver del PRODAT in uso siano stati precedentemente installati sul Personal Computer. <u>Durante queste fasi il dispositivo deve sempre essere alimentato.</u>
- CONFIGURAZIONE


- 1) Alimentare il dispositivo con un alimentatore con valore di uscita 10 ÷ 32 V oppure
- (solo per la fase di configurazione) con una batteria da 9 V . 2) Collegare l' interfaccia PRODAT al Personal Computer ed al dispositivo (vedasi sezione PROGRAMMAZIONE DAT1010-OEM ).
- 3) Aprire il programma di configurazione DATAPRO.
- 4) Impostare i dati di programmazione ed inviarli al dispositivo.

   CONTROLLO DELLA CALIBRAZIONE

  Con programma PROSOFT in esecuzione:


- 1) Collegare in ingresso un simulatore impostato con i valori di inizio e fondo scala rélativi alla grandezza elettrica oppure al sensore di temperatura da misurare.
- 2) Portare il simulatore al valore di inizio scala.
- 3) Verificare che il dispositivo fornisca il valore minimo di uscita impostato.
- 4) Portare il simulatore al valore di fondo scala.
- 5) Verificare che il dispositivo fornisca il valore massimo di uscita impostato.
- 6) Nel caso in cui sia necessario regolare i valori descritti nei punti 3 e 5, agire sui regolatori ZERO e SPAN presenti nel programma di configurazione.
- La variazione da introdurre deve essere calcolata come percentuale del campo scala di ingresso
- 7) Programmare il dispositivo con i nuovi parametri di regolazione inseriti.

## **PROGRAMMAZIONE DAT1010-OEM**




## POSIZIONE TERMINALE DI COLLEGAMENTO


# **VISTA DALL'ALTO**



## VISTA DAL BASSO



# **DIMENSIONI MECCANICHE (mm)**





Il simbolo presente sul prodotto indica che lo stesso non deve essere trattato come rifiuto domestico.

Dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio preposto nella propria città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui è stato acquistato il prodotto.


# **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

Il dispositivo DAT1010-OEM è progettato per essere montato all'interno del corpo cilindrico del sensore.


I terminali di collegamento devono essere saldati come indicato nella sezione "POSIZIONE TERMINALI DI COLLEGAMENTO".

## **COLLEGAMENTI DAT1010-OEM**


## **COLLEGAMENTI LATO INGRESSO**



## **COLLEGAMENTI LATO**




## **COLLEGAMENTI PROGRAMMAZIONE**




NOTA: La connessione del PRODAT determina un errore di misura sulla corrente di uscita. Disconnettere il cavo di programmazione per ottenere una corretta misura .

# **FUNZIONE DAMPING**



Il DAT1010-OEM viene fornito nella configurazione richiesta dal cliente in fase di ordine. Nel caso in cui la configurazione del dispositivo non sia specificata, i parametri di funzionamento saranno da impostare a cura dell'utilizzatore.
Fare riferimento alla sezione "Specifiche Tecniche" per i campi scala di ingresso ed uscita.

## ESEMPIO DI CODICE D' ORDINE: DAT 1010-OEM / Pt100 / 3 fili / 0 ÷ 200 °C / L.S. / 4 ÷ 20 mA / Fuori scala Alto



Impostazione fuori scala Alto o Basso Campo scala uscita

(\*) Opzioni di linearizzazione: ..S.: linearizzazione standard. N.L.: nessuna linearizzazione

LC: linearizzazione per punti (Custom): specificare curva di ingresso

ED.11.12 REV.05