



Via monte Nero, 40/B - 21049 TRADATE (VA) ITALY Phone: +39 (0)331841070 - e-mail:datexel@datexel.it - www.datexel.it

### Trasmettitore Universale isolato configurabile da Dip-Switch o PC

**DAT 4535** 

### CARATTERISTICHE

- Ingresso Universale configurabile per mV, Tc, RTD, Res, Potenziometro, V, mA
- Uscita configurabile in Corrente da 4 a 20 mA
- Configurabile tramite Dip-switch o PC tramite cavo CVPROG
- Elevata precisione
- Riconfigurabile in campo
- Isolamento galvanico
- Conformità CE / UKCA
- Adatto al montaggio su binario DIN conforme a EN-50022 ed EN-50035



### **DESCRIZIONE GENERALE**

Il trasmettitore universale isolato DAT4535 è in grado di misurare e linearizzare segnali in tensione, corrente e resistenza oltre ai potenziometri e ai sensori a termocoppia e termo-resistenza standard, effettuando al proprio interno, se necessario, la compensazione del giunto freddo o dell'impedenza dei fili. I valori misurati vengono trasmessi, in funzione della programmazione, sul loop di corrente 4÷20 mA.

Il dispositivo garantisce una elevata precisione ed una misura molto stabile sia nel tempo che in temperatura.

La programmazione avviene tramite Dip-Switch accessibili tramite lo sportello posto sul fianco del contenitore. Tramite i dip-switch è possibile selezionare il tipo di ingresso ed il relativo campo scala senza la necessità di dover ricalibrare il dispositivo.

Inoltre, tramite PC e cavo CVPROG, l'utente può impostare tutti i parametri di configurazione del dispositivo, secondo le proprie necessità.

I morsetti di ingresso in corrente devono essere collegati solo a loop di correnti attivi.

L'isolamento galvanico a 1500 Vac elimina tutti gli effetti dovuti ai loops di massa eventualmente presenti, consentendo l' uso del dispositivo anche nelle più gravose condizioni ambientali.

Esso è alloggiato in un contenitore plastico di 12,5 mm di spessore adatto al montaggio su binario DIN conforme agli standard EN-50022 ed EN-50035 . ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Le connessioni devono essere effettuate in base a quanto indicato nella sezione "Collegamenti". E' possibile configurare il convertitore in campo attraverso i dipswitch oppure via software come illustrato nella sezione "Programmazione"; la programmazione tramite dip-switch può avvenire anche a modulo alimentato ed occorre attendere qualche secondo prima che le impostazioni abbiano effetto.

SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

	INGRESSO					USCIT	A		SPECIFICHE G	ENERALI
Tipo ingresso	Min	Max	Span min	Tipo uscita		Min	Max	Span min	Tensione di alimentazione	7 32 Vcc
TC (CJC int./est.)				Corrente		4 mA	20 mA	4 mA	Protezione invers. polarità	60 Vcc max
J	-200°C	1200°C	100°C	Corrente		4 IIIA	20 IIIA	4 IIIA	ISOLAMENTO	
K S	-200°C	1300°C	100°C	l <u>.</u>	.,				Ingresso - Uscita/Alim.	1500 Vca, 50 Hz,
S	0°C	1750°C	400°C	Risoluzione	uscita					1 min.
R B	0°C	1750°C	400°C 400°C	Corrente Valori di fue			± 7 uA		CONDIZIONI AMBIENTALI	
I <sub>B</sub>		1820°C	100°C	Valori di fu			21.8 mA		Temperatura operativa	-40°C +85°C
E T	-200°C -200°C	1000°C 400°C	100°C	Valore max.			2.4 mA		Temp.di immagazzinaggio	-40°C +85°C
ľ	-200°C	1300°C	100°C	valore min.	uscila		2,4 111/		Umidità (senza condensa)	0 90 %
Tensione	-200 0	1300 0	100 0	Tempo di ri	sposta (*	10÷ 90%	400 ms	circa	Altitudine massima	2000 m slm
mV	-100 mV	+90 mV	5 mV		, m. co.		,		Installazione	Indoor
mV	-100 mV	+200 mV	10 mV	Delay di use	cita		Programi	mabile da 0	Categoria di installazione	II
mV	-100 mV	1	20 mV	1			a 30 seco		Grado di inquinamento	2
<b>RTD</b> (2, 3, 4 fili)									ODEOUE MEGGANIOU	
Pt100	-200°C	850°C	50°C	Caratteristi					SPECIFICHE MECCANICHI Materiale Plas	
Pt1000	-85°C	185°C	30°C	loop di ing				nsione di	Grado IP contenitore IP20	tica auto-estinguente
Ni100	-60°C	180°C	50°C	alimentazior	ne del loo	p stesso	)			on diametro
Ni1000	-60°C	150°C	30°C							2,1 mm <sup>2</sup> AWG 14-18
<b>RES.</b> (2, 3, 4 fili)	0 Ω	500 Ω	50 Ω	Ohm 📥					Serraggio 0,8 N	,
	0 Ω	2000 Ω	50 Ω	1K				i k		inario DIN conforme
Pot. (Rnom. < $50K\Omega$ )	0 %	100 %	10 %					1		I-50022 e EN-50035
Tensione	-10 V	10 V	1 V	750			i/			. circa
Corrente	0 mA	20 mA	1 mA	1 700				1		
Precisione ingres	si (1)							1	CERTIFICAZIONI	
mV, TC		re di ±0,1%		500					EMC ( per gli ambienti inde	
RTD		ore di ±0,1%				/   ^				61000-6-2
Res.		ore di ±0,1%	6 e ±0,15		,	/ '	rea di			61000-6-4
Potenziometro	± 0,05 %						avoro		UKCA (Rif S.I. 2016 N°10	
Volt		ore di ±0,1%		0 —			- 1			EN 61000-6-2
mA	ıı maggıd	ore di ±0,1%	e ± 6 uA						Emissione BS I	EN 61000-6-4
Linearità (1) Tc, RTD	± 0.1 %				7	18	24 3	32 V		
mV, V, mA	± 0,1 % ± 0,05 %									
Impedenza di ingr		1.5.								
TC, mV	>= 10 M	0								
mA	~22 Ω	22								
Influenza della R										
TC, mV	<=0,8 u\									
RTD 3 fili	,	(50Ω max	bilanciati)							
RTD 4 fili			ax bilanciati)							
Corrente RTD,Res		(								
Deriva termica (1)										
Fondo Scala	± 0,01%	/ °C								
CJC	± 0,01%									
Comp. CJC	± 0,5°C									
				(1) riferito allo S	Span di ingre	esso (differ	enza tra max.	e min.)		

### **PROGRAMMAZIONE**

### **CONFIGURAZIONE TRAMITE PC**

Attenzione, prima di eseguire questa operazione, verificare che i driver del cavo CVPROG in uso siano stati precedentemente installati sul Personal Computer.

Tramite il software di configurazione DATAPRO è possibile:

- Impostare le programmazioni di default del modulo
- Impostare le opzioni non disponibili tramite i dip-switch (livello break, compensazione, introduzione delay di uscita, ecc...)
- Leggere in tempo reale la misura di ingresso e uscita
- Seguire la procedura guidata di configurazione dei dip-switch

Per configurare il dispositivo seguire la seguente procedura:

- 1) Collegare II cavo CVPROG (Lato USB) al Personal Computer ed al dispositivo mediante connettore micro USB
- 2) Aprire il programma di configurazione.
- 3) Selezionare la porta COM alla quale è collegato il dispositivo.
- 4) Premere il pulsante "Apri COM"

Scelta Tab. In. Opz Fondo Scala


SW2

**666 66** SW1

Tipo Input | Inizio scala (Zero)

- 5) Selezionare la finestra "Programma"
- 6) Impostare i dati di programmazione.
- 7) Premere il pulsante "Scrivi" per inviare i dati di programmazione.


Per informazioni sul funzionamento del programma di configurazione, fare riferimento al relativo manuale operativo.



# **CONFIGURAZIONE TRAMITE DIP-SWITCH**

- 1) Aprire lo sportello sul lato del dispositivo.
- 2) Selezionare la tabella relativa al tipo di ingresso sul dip-switch SW2 [1] (vedi TAB.1)
- 3) Impostare il tipo di ingresso sui dip-switch SW1 [1..4] (vedi TAB.2A e TAB.2B)
- 4) Impostare, se previsto, le opzioni sul dip-switch SW2 [2] (vedi TAB.3)
- 5) Impostare il valore di Inizio scala (Zero) di ingresso sui dip-switch SW1 [5..8] (vedi TAB.4)\*
- 6) Impostare il valore di Fondo scala di ingresso sui dip-switch SW2 [3..8] (vedi TAB.4)\*

ESEMPIO di programmazione Pt100 3 fili -50 ÷ 200 °C:



### NOTA:

- Il software di configurazione dispone di una procedura guidata per l'individuazione della corretta impostazione dei dip-switch (collegare il dispositivo al PC seguendo la procedura descritta nella sezione "Configurazione tramite PC").

# **TABELLE CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH**

TAB.1 - Scelta tabella di ingresso

SW2	TABELLA
Ė	TAB. 2A (mV, Volt, mA, TC)
۱ŭ	TAB. 2B (Res, RTD, Pot.)
_	,

TAB.2A – Impostazione tipo di ingresso TAB.2B – Impostazione tipo di ingresso

OFF

ON

SW1 1 2 3 4		SW1 1 2 3 4	
	EPROM *		Tc J
	90 mV		Tc K
	200 mV		Tc R
	800 mV		Tc S
	10 V		Tc T
	20 mA		Tc B
			Tc E
			Tc N

1710.20	IIIIpootazioi	io lipo di	migrocot
SW1 1 2 3 4		SW1 1 2 3 4	
	Res. $2K\Omega$		
	Res. $500\Omega$		
	Pt100		
	Ni100		
	Pt 1K		
	Ni 1K		
	Pot. <500Ω		
	Pot. <50KΩ		

TAB.3 - Opzioni

SW2	CJC	RTD/RES
	Esterno	3 fili
	Interno	2/4 fili

# NOTE:

- \* Per l'impostazione del campo scala di ingresso, fare riferimento alla sezione della TAB.4 (pagine seguenti) riferita al tipo di ingresso impostato (TAB.1, TAB.2A e TAB 2B).
- \* Se i dip-switch SW1 [1..4] e SW2 [1] sono tutti impostati alla posizione 0 ("EPROM"), verrà caricata l'intera configurazione impostata tramite PC (tipo di ingresso, campo scala di ingresso, campo scala di uscita e opzioni.
- \* Se i dip-switch SW1 [5..8] ed SW2 [3..8]sono tutti impostati alla posizione 0 ("Default"), verrà caricato il campo scala di default impostato tramite PC (relativamente al tipo di ingresso impostato su SW1[1..4] e SW2 [1] ).
- Se il dip-switch SW2 [2] è impostato nella posizione ON e si sta eseguendo una misura per RTD o Resistenza a 2 fili, è necessario cortocircuitare i morsetti I - L e G - H.

TAB.4a – Impostazione campo scala mV, To	TAB.4a -	<b>Impostazione</b>	campo	scala	mV.	Tc
--	----------	---------------------	-------	-------	-----	----

Zero	Fondo Scala			
SW1 5 6 7 8	SW2 3 4 5 6 7 8	SW2 3 4 5 6 7 8	SW2 3 4 5 6 7 8	SW2 3 4 5 6 7 8
Default	Default	75	225	700
-200	0	80	250	750
-100	5	85	255	800
-80	10	90	275	850
-60	15	95	300	900
-50	20	100	325	950
-40	25	110	350	1000
-30	30	120	375	1100
-20	35	130	400	1200
<b>-10</b>	40	140	425	1300
<b></b> 0	45	150	450	1400
10	50	160	475	1500
<b>₽₽</b> 20	55	170	500	1600
<b>□</b>	<b>60</b>	180	550	1750
<b>∄</b> ₩₩ 100	65	190	600	1800
150	70	200	650	1850

TAB.4b – Impostazione campo scala Pt100, Pt1K, Ni100, Ni1K

TAD.40	impoota	Zione camp	o oodia i	1100, 1 111	ι, τιι του,	1 11111			
Zero		Fondo S	cala						
SW1 5 6 7 8	°C	SW2 3 4 5 6 7 8	°C	SW2 3 4 5 6 7 8	°C	SW2 3 4 5 6 7 8	°C	SW2 3 4 5 6 7 8	°C
	Default	345678	Default		75		210		370
	-200		0		80		220		380
	-150		5		85		230		390
	-100		10		90		240		400
	-50		15		95		250		425
	-40		20		100		260		450
	-30		25		110		270		475
	-20		30		120		280		500
	-10		35		130		290		525
	0		40		140		300		550
	5		45		150		310		600
	10		50		160		320		650
	20		55		170		330		700
	30		60		180		340		750
	50		65		190		350		800
	100		70		200		360		850

TAB.4c – Impostazione campo scala Resistenza < 2KOhm

	poota.		Nesisteriza > ZNOII	•••	
Zero		Fondo Scala			
SW1 5 6 7 8	Ω	SW2 345678 Ω	SW2 3 4 5 6 7 8 Ω	SW2 3 4 5 6 7 8 Ω	SW2 3 4 5 6 7 8 Ω
	Default	Defa		1150	1600
	0	500	820	1175	1650
	150	520	840	1200	1700
	200	540	860	1225	1750
	250	560	880	1250	1800
	300	580	900	1275	1850
	350	600	920	1300	1900
	400	620	940	1325	1950
	450	640	960	1350	2000
	500	660	980	1375	2000
	550	680	1000	1400	2000
	600	700	1025	1425	2000
	650	720	1050	1450	2000
	700	740	1075	1475	2000
	750	760	1100	1500	2000
	800	780	1125	1550	2000

TAB.4d – Impostazione campo scala Resistenza < 500 ohm

Zero		Fondo S	Scala						
SW1 5678	Ω	SW2 3 4 5 6 7 8	Ω	SW2 3 4 5 6 7 8	Ω	SW2 3 4 5 6 7 8	Ω	SW2 3 4 5 6 7 8	Ω
	Default		Default		125		210		370
	0		50		130		220		380
	10		55		135		230		390
	20		60		140		240		400
	30		65		145		250		410
	40		70		150		260		420
	50		75		155		270		430
	75		80		160		280		440
	100		85		165		290		450
	125		90		170		300		460
	150		95		175		310		470
	175		100		180		320		480
	200		105		185		330		490
	225		110		190		340		500
	250		115		195		350		500
	300		120		200		360		500

TAB.4e - Impostazione campo scala Potenziometro

170.46	Impostaz	ione campo scaia F	Oterizionietro		
Zero		Fondo Scala			
SW1 5 6 7 8	%	SW2 3 4 5 6 7 8 %	SW2 3 4 5 6 7 8 %	SW2 3 4 5 6 7 8 %	SW2 345678 %
	Default	Default		66	98
	0	5	36	68	100
	15	6	38	70	100
	20	8	40	72	100
	25	10	42	74	100
	30	12	44	76	100
	35	14	46	78	100
	40	16	48	80	100
	45	18	50	82	100
	50	20	52	84	100
	55	22	54	86	100
	60	24	56	88	100
	65	26	58	90	100
	70	28	60	92	100
	75	30	62	94	100
	80	32	64	96	100

TAB.4f – Impostazione campo scala mA


TAD.41 -	IIIpostazi	one campo	Scala III						
Zero		Fondo S	cala						
SW1		SW2 3 4 5 6 7 8		SW2 3 4 5 6 7 8		SW2		SW2	
5678	mA Defect		mA		mA	345678	mA	3 4 5 6 7 8	mA 1.C
	Default		Default		8		11,5		16
	0		5		8,2		11,75		16,5
	1,5		5,2		8,4		12		17
	2		5,4		8,6		12,25		17,5
	2,5		5,6		8,8		12,5		18
			·		·		•		
	3		5,8		9		12,75		18,5
	3,5		6		9,2		13		19
	4		6,2		9,4		13,25		19,5
			·		-		•		
	4,5		6,4		9,6		13,5		20
	5		6,6		9,8		13,75		20
	5,5		6.8		10		14		20
			,						
	6		7		10,25		14,25		20
	6,5		7,2		10,5		14,5		20
	7		7.4						20
	1		7,4		10,75		14,75		20
	7,5		7,6		11		15		20
	8		7,8		11,25		15,5		20
	U		7,0		11,23		10,0		20

TAB.4g – Impostazione campo scala Volt


17.179 - Impostazione campo scala volt									
Zero		Fondo Scala							
SW1	Volt	SW2	Volt	SW2	Volt	SW2	Volt	SW2	Volt
5678		345678		345678		345678		345678	
	Default		Default		3,4		6,6		9,8
	0		0,5		3,6		6,8		10
	1,5		0,6		3,8		7		10
	2		0,8		4		7,2		10
	2,5		1		4,2		7,4		10
	3		1,2		4,4		7,6		10
	3,5		1,4		4,6		7,8		10
	4		1,6		4,8		8		10
	4,5		1,8		5		8,2		10
	5		2		5,2		8,4		10
	5,5		2,2		5,4		8,6		10
	6		2,4		5,6		8,8		10
	6,5		2,6		5,8		9		10
	7		2,8		6		9,2		10
	7,5		3		6,2		9,4		10
	8		3,2		6,4		9,6		10

# **COLLEGAMENTI**


### **COLLEGAMENTI LATO INGRESSO**



### LATO ALIMENTAZIONE / USCITA



# **STRUTTURA ISOLAMENTI**



# DIMENSIONI (mm)



Il simbolo presente sul prodotto indica che lo stesso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio preposto nella propria città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui è stato acquistato il prodotto.

# **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

Il dispositivo DAT4535 è adatto al montaggio su binario DIN in posizione verticale. Occorre installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.

Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza.

