



Via monte Nero, 40/B - 21049 TRADATE (VA) ITALY Phone: +39 (0)331841070 - e-mail:datexel@datexel.it - www.datexel.it

Indicatore digitale programmabile a 4 cifre LED auto-alimentato da loop di corrente

DAT8050

Auto-alimentato da loop di corrente 4 ÷ 20 mA Caduta di tensione sul loop < 5V Elevata precisione e linearità Display a LED 0.52" Campo di visualizzazione configurabile dal fronte Connessioni con terminali a vite removibili Dimensioni del contenitore compatte (DIN 48 x 96 mm) Marchio CE /UKCA Montaggio da pannello conforme a DIN 43700



DESCRIZIONE GENERALE

L' indicatore digitale da pannello DAT 8050 accetta in ingresso un segnale 4 ÷ 20 mA da loop di corrente attivo.

Il segnale di ingresso in corrente è utilizzato per alimentare il dispositivo; questo fattore provoca una caduta di tensione sul loop del valore di 5 Vdc. L' utilizzatore può programmare la visualizzazione della misura in un range da -1999 fino a 9999 punti in modo da visualizzare la misura della corrente circolante nel loop nell'intervallo di valori desiderato.

La programmazione della visualizzazione viene eseguita tramite i pulsanti "SET" ed "ENTER" posti sul lato frontale dello strumento.

Tramite questi pulsanti è possibile programmare il fondo scala minimo e massimo di visualizzazione e la posizione del punto decimale.

La programmazione del dispositivo può essere eseguita in campo. Quando il segnale misurato è minore di 3,8 mA sul display apparirà la scritta "Lo", mentre quando il segnale è maggiore di 20,2 mA, sul display apparirà la scritta "Hi".

E' disponibile un' area sotto il display per l' applicazione di etichette adesive indicanti l' unità di misura, fornite su richiesta con lo strumento.

La messa in opera dello strumento è semplice ed efficace, in quanto viene fissato al pannello tramite morsetti a vite e le connessioni vengono eseguite con morsetti estraibili.

E' alloggiato in un robusto contenitore plastico di 48 x 96 x 74 mm in accordo alla normativa DIN43700.

ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Il DAT 8050 deve essere connesso come indicato nella sezione "Collegamenti".

Il segnale di ingresso deve essere collegato come da schema A. Tra i terminali si crea una caduta di tensione minore di 5 Vdc, necessaria all' alimentazione dello strumento. I terminali T2 e T3 sono collegati internamente e possono essere usati per connettere le estremità del cavo di ritorno del loop eventualmente interrotto (schema B).

Per programmare la visualizzazione dello strumento riferirsi alla sezione "Configurazione e calibrazione".

Per installare il dispositivo riferirsi alla sezione "Istruzioni di installazione".

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il dispositivo è adatto al montaggio su pannello al quale deve essere fissato utilizzando il kit in dotazione. La cava nel pannello (panel cut-out) deve essere di 92 * 45 mm (W * H) .E' necessario installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni, evitando di far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza.

CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE

Nel diagramma nella pagina successiva è stata indicata la procedura per programmare il dispositivo.

La programmazione dei valori di scala e del punto decimale è eseguita tramite i pulsanti "ENTER" e "SET" posti sul lato frontale del dispositivo.

Per programmare il dispositivo è necessario fornire allo strumento una corrente attiva nel range 4 ÷ 20 mA.

L' impostazione del campo scala è eseguita in 3 fasi:

- impostazione del valore di fondo scala
- impostazione del punto decimale
- impostazione del valore di inizio scala

Il valore della singola cifra può essere impostato tra "0" e "9"; per impostare un numero negativo il valore della cifra più significativa (a sinistra) può essere impostato come "-" e "1". Per impostare un valore più corto di 4 cifre (minore di 1000), impostare le cifre più significative come "0". La posizione del punto decimale può essere impostata a fianco di ciascuna delle quattro cifre. Posizionare il punto decimale sulla destra per visualizzare numeri interi. Se le cifre più significative (da sinistra a destra) sono a "0" verrà visualizzato uno spazio vuoto fino alla prima cifra valida, oppure fino alla cifra delle unità (ad esempio il valore -00.3 verrà visualizzato come " - 0.3").

La funzione dei pulsanti dipende dal tipo di operazione in corso.

Il pulsante ENTER attiva la procedura di configurazione e conferma le modifiche introdotte dall' utilizzatore in ogni fase della configurazione e permette di selezionare la cifra

Il pulsante SET durante la impostazione dei valori di inizio e fondo scala incrementa il valore della cifra e durante la impostazione del punto decimale sposta la posizione dello stesso verso sinistra. Può inoltre annullare le modifiche introdotte in ogni fase di configurazione passando alla successiva.

NOTA: Durante la programmazione, se non viene premuto qualsiasi pulsante per almeno 10 secondi, il dispositivo ritorna automaticamente in fase di misura senza salvare i dati

impostati.


SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

INGRESSO			DISPLAY	SPECIFICHE GENERALI		
Tipo ingresso Min Max Corrente mA 4 20 Precisione ingressi (1) mA il migliore di ± 0.05 % f.s. o ± 1 digit. Risoluzione 4 uA Tempo di risposta < 0,5 secondi Caduta di Tensione Tipico < 5 Vcc Limitazione di corrente			Tipo di visualizzazione 4 cifre LED Altezza cifra 0,52 " Range di visualizzazione (*) Da "-1999" fino a "9999" punti con selezione posizione punto decimale Minima corrente misurabile 3,8 mA (visualizzazione " Lo " in caso di misura inferiore) Massima corrente misurabile 20,2 mA (visualizzazione " Hi" in caso di misura superiore)	CONDIZIONI AMBIE Temperatura operatir Temp.di immagazzin Umidità (senza cond Altitudine massima Installazione Categoria di installaz Grado di inquinamen SPECIFICHE MECCA Materiale Grado IP contenitore Cablaggio Serraggio Montaggio Dimensioni in mm. Peso	va -20°C +60°C aggio -30°C +80°C ensa) 0 90 % 2000 m slm Indoor tione II to 2	
Deriva termica ± 0,01 % del f.s./°C			(*): - programmabile da pulsanti - visualizzazione di default : 4.00 ÷ 20.00	Immunità Emissione	MC (per gli ambienti industriali) mmunità EN 61000-6-2 missione EN 61000-6-4 IKCA (Rif S.I. 2016 N°1091) mmunità BS EN 61000-6-2	


PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

Premere ENTER per almeno 5 sec. Apparirà il messaggio " Hi " lampeggiante Si desidera modificare il valore di Fondo Scala? NO SI Premere ENTER Appare il valore di fondo scala attualmente impostato Impostare il valore di fondo scala Premere ENTER Premere Il punto decimale inizia a SET lampeggiare Premere SET fino a quando il punto decimale è in posizione corretta. Premere ENTER Appare la scritta " SAVE " Si desidera salvare le modifiche ? NO SI Premere SET Premere ENTER Appare il messaggio "Lo lampeggiante Si desidera modificare il NO SI Premere ENTER Appare il valore di inizio scala attualmente impostato Premere SET Premere ENTER Appare la scritta " SAVE " Si desidera salvare le modifiche? SI NO Premere ENTER Premere SET


IMPOSTAZIONE VALORI DI SCALA




COLLEGAMENTI



DIMENSIONI (mm) e REGOLAZIONI





Il simbolo presente sul prodotto indica che lo stesso non deve essere trattato come

rifiuto domestico. Dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici

Il dispositivo ritorna in condizione di misura

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio preposto nella propria città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui è stato acquistato il prodotto

COME ORDINARE

Il dispositivo viene fornito come richiesto dal Cliente in fase di ordine.

Range di DAT 8050 - 0÷500 visualizzazione